

2024年4月30日  
WILLER EXPRESS 株式会社

### 当社バスによる事故について

本日午前2時50分、当社が運行する東京発仙台行きの WILLER EXPRESS WB557 便 2 号車（乗員 1 名、乗客 37 名）が東北道下り黒磯パーキングエリア付近において、ニュープリンス高速バス株式会社が運行する新宿発泉中央行きの WILLER EXPRESS NP 554 便（乗員 1 名、乗客 40 名）と衝突し、乗客 5 名が重軽傷を負いました。

負傷された乗客の方には心よりお詫び申し上げますとともに、早いご回復をお祈りします。その他の乗客の方には大変なご心配とご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。

事故原因については、現在警察が調査中であり、調査に協力し推移を見守りたいと考えております。

日頃より交通安全につきましては社内において指導しておりましたが、このような重大な事故を起こしてしまったことを極めて深く受け止めており、今後このようなことが起きないように再発防止に努めてまいります。

以下、現時点での状況をご報告いたします。

#### 【乗客及び乗務員の状況について】

■乗客 5 名が負傷。うち乗客 2 名が重傷者（WB557 便 2 号車 1 名、NP 554 便 1 名）

#### 【運行状況】

■WB557 便 2 号車 午後 11 時 40 分バスターミナル東京八重洲を出発し、福島駅・仙台駅へ向かっておりました。

NP 554 便 午後 11 時 30 分バスタ新宿を出発し、池袋サンシャイン（午前 0 時 10 分発）を經由し、仙台駅、泉中央へ向かっておりました。

#### 【弊社乗務員の乗務履歴及び健康管理について】

- 点呼時、異常なし
- 定期健康診断（2 月実施）、異常なし
- 乗務歴、弊社勤務 10 年 6 カ月

以上